



使用方法説明書



工具入れと延長する
サブテーブル




350mm から 450mm
の切断に切り替え




0点設定から 300mm
切断準備


切断・位置決め装置 「カットしてグー!!」
0点設定から 350mm で切る段取りまでを説明します。




① 000 ポジションに「出っ張り板」をいれます。





② メタルソーの刃にゲージの突き当てを当てます。




③ デジタル表示部の「zero」ボタンを押します。
0点設定が完了しました!




④ 次に 350で切るためゲージを 50 付近に
移動させます。今、50.66 になってますね




⑧ ゲージを 000 ポジションから抜いて
300 ポジションに差し替えてください。



⑦ 50.00 になったら、ロックレバーを
回してロックして下さい。



⑥ 次に奥側の微調整ネジを反時計回りに
回してください。
反時計回り 数値を戻す
時計回り 数値を進める



⑤ 手前の微調整ロックネジを締めて
ロックして下さい。